

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 0 | 4   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Société :</b> BUREAU VERITAS LABORATOIRES               | <b>Agrément :</b> <input type="checkbox"/> initial  |
| <b>Établissement :</b> Saint Ouen l'Aumône                 | <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement  |
| <b>Activité :</b> Contrôle dureté (HB, HR, HV) (Billeuses) | <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C |
| <b>Audit : Réf Rapport :</b> 50086                         | <b>Date :</b> 24/08/2018  |

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
 Contrôle dureté (HB, HR, HV) (Billeuses)

**DOCUMENTS APPLICABLES**  
 DGQT 0.8.3.0105 - Mesure de dureté

**LIMITATIONS**

**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état

1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)



2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)

3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |   |
|---|---|
| <b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b>   | <b>VISA DASSAULT-AVIATION</b>   |
| Fonction : Responsable QSE.....   | Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud  |
| Nom : BESSOT.....   | Nom : Michel WEBER  |
| Date : 25/08/2018   | Date : 24/08/2018   |
| Signature :  | Signature :  |

**BUREAU VERITAS LABORATOIRES**  
 18 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMONIE  
 BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDEX  
 Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 21 55

DGQT 50086 - RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 1 | 5   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Société :</b> BUREAU VERITAS LABORATOIRES     | <b>Agrément :</b> <input type="checkbox"/> initial  |
| <b>Établissement :</b> Saint Ouen l'Aumône       | <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement  |
| <b>Activité :</b> Essais de traction/compression | <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C |
| <b>Audit : Réf Rapport :</b> 50086               | <b>Date :</b> 24/08/2018  |

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
Essais de traction/compression

**DOCUMENTS APPLICABLES**  
DGQT 1.0.0.0011 – 0.8.3.0173

**LIMITATIONS**

**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état

1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)



2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)

3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |   |
|---|---|
| <b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b>   | <b>VISA DASSAULT-AVIATION</b>   |
| Fonction : .. Responsable QSE .....   | Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud  |
| Nom : .. BESSOT .....   | Nom : Michel WEBER  |
| Date : 25/08/2018   | Date : 24/08/2018   |
| Signature :  | Signature :  |

**BUREAU VERITAS LABORATOIRES**  
78 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMONE  
BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDEX  
Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 21 58

DGQT 50086 - RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z | 1             | 8 |     |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |

|  |   |
|--|---|
| <b>Société :</b> BUREAU VERITAS LABORATOIRES | <b>Agrément :</b> <input type="checkbox"/> initial  |
| <b>Établissement :</b> Saint Ouen l'Aumône   | <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement  |
| <b>Activité :</b> Macrographie               | <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C |
| <b>Audit : Réf Rapport :</b> 50086           | <b>Date :</b> 24/08/2018  |

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
Macrographie

**DOCUMENTS APPLICABLES**

**LIMITATIONS**

**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état

1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)



2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)

3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |  |
|---|--|
| <b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b>   | <b>VISA DASSAULT-AVIATION</b>  |
| Fonction : ..Responsable... <i>QSE</i>  | Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud   |
| Nom : ..BESSE...  | Nom : Michel WEBER   |
| Date : ..24/08/2018...<br>Signature :  | Date : 24/08/2018      Signature :  |

BUREAU VERITAS LABORATOIRES  
78 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMONÉ  
BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDEX  
Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 21 58

DGQT 50086 A - RELEASED document issued from Dassault Aviation repository

DGQT 50086

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 2 | 1   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Société :</b> BUREAU VERITAS LABORATOIRES<br><b>Établissement :</b> Saint Ouen l'Aumône<br><b>Activité :</b> Métallographie<br><b>Audit : Réf Rapport :</b> 50086 | <b>Agrément :</b> <input type="checkbox"/> initial<br><input checked="" type="checkbox"/> renouvellement<br><input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C<br><b>Date :</b> 24/08/2018 |
|--|---|

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
Métallographie

**DOCUMENTS APPLICABLES**

**LIMITATIONS**


**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état  
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)  
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)  
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société audité s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |  |
|---|--|
| <b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b><br>Fonction : <u>Responsable QSE</u><br>Nom : <u>BESSOT</u><br>Date : <u>24/08/2018</u> Signature :  | <b>VISA DASSAULT-AVIATION</b><br>Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud<br>Nom : Michel WEBER<br>Date : 24/08/2018 Signature :  |
| <b>BUREAU VERITAS LABORATOIRES</b><br>78 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMON<br>BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDX<br>Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 21 5  |  |

RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 2 | 2   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Société :</b> BUREAU VERITAS LABORATOIRES<br><b>Établissement :</b> Saint Ouen l'Aumône<br><b>Activité :</b> Micrographie<br><b>Audit : Réf Rapport :</b> 50086 | <b>Agrément :</b> <input type="checkbox"/> initial<br><input checked="" type="checkbox"/> renouvellement<br><input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C<br><b>Date :</b> 24/08/2018 |
|--|---|

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
 Micrographie

**DOCUMENTS APPLICABLES**

**LIMITATIONS**

**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état  
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)  
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)  
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|  |   |
|--|---|
| <b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b><br>Fonction : Responsable QSE...<br>Nom : BESSOT<br>Date : 24/08/2018<br>Signature :  | <b>VISA DASSAULT-AVIATION</b><br>Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud<br>Nom : Michel WEBER<br>Date : 24/08/2018<br>Signature :  |
|--|---|

**BUREAU VERITAS LABORATOIRES**  
 78 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMO  
 BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDEX  
 Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 21

RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

DGQT 50086

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 3 | 0   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Société :</b> BUREAU VERITAS LABORATOIRES<br><b>Établissement :</b> Saint Ouen l'Aumône<br><b>Activité :</b> Analyse des bains<br><b>Audit : Réf Rapport :</b> 50086 | <b>Agrément :</b> <input type="checkbox"/> initial<br><input checked="" type="checkbox"/> renouvellement<br><input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C<br><b>Date :</b> 24/08/2018 |
|---|---|

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
 Analyse des bains

**DOCUMENTS APPLICABLES**  
 DGQT 0.4.2.0436

**LIMITATIONS**



**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état  
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)  
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)  
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |   |
|---|---|
| <b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b><br>Fonction : Responsable QSSC...<br>Nom : Bessot<br>Date : 24/08/2018<br>Signature :  | <b>VISA DASSAULT-AVIATION</b><br>Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud<br>Nom : Michel WEBER<br>Date : 24/08/2018<br>Signature :  |
|---|---|

**BUREAU VERITAS LABORATOIRES**  
 18 av. de Bourgogne ST OUEN L'AUMONIE  
 BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDEX  
 Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 22 83

DGQT 50086 - A - RELEASED document issued from Dassault Aviation repository

DGQT 50086

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 4 | 0   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

**Société :** BUREAU VERITAS LABORATOIRES      **Agrément :**  initial  
**Établissement :** Saint Ouen l'Aumône       renouvellement  
  
**Activité :** Spectrométrie       Q     P     C  
**Audit : Réf Rapport :** 50086      **Date :** 24/08/2018

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
Spectrométrie

**DOCUMENTS APPLICABLES**

**LIMITATIONS**



**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état  
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)  
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)  
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |  |
|---|--|
| <p><b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b></p> <p>Fonction : Responsable QSE.....</p> <p>Nom : BISSOT.....</p> <p>Date : 24/08/2018    Signature : </p> <p style="text-align: center;"> <b>BUREAU VERITAS LABORATOIRES</b><br/>       78 av. de Bourgogne - ST OUEEN L'AUMÔNE<br/>       BP 99102 - 95073 CERGY PONTAISE<br/>       Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 .....     </p> | <p><b>VISA DASSAULT-AVIATION</b></p> <p>Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud</p> <p>Nom : Michel WEBER</p> <p>Date : 24/08/2018    Signature : </p> |
|---|--|

DGQT 50086 - RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

DGQT 50086

|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 4 | 1   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

**Société :** BUREAU VERITAS LABORATOIRES      **Agrément :**  initial  
**Établissement :** Saint Ouen l'Aumône       renouvellement  
**Activité :** Contrôle teneur en hydrogène       Q     P     C  
**Audit : Réf Rapport :** 50086      **Date :** 24/08/2018

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
 Contrôle teneur en hydrogène

**DOCUMENTS APPLICABLES**

**LIMITATIONS**



**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état  
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)  
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)  
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|  |  |
|--|--|
| <p><b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b></p> <p>Fonction : ..Responsable QSSC...</p> <p>Nom : ..BESSOT.....</p> <p>Date : 24/08/2018    Signature : </p> <p style="text-align: center;"> <b>BUREAU VERITAS LABORATOIRES</b><br/>       78 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMÔNE<br/>       BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE CEDEX<br/>       Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 22 84     </p> | <p><b>VISA DASSAULT-AVIATION</b></p> <p>Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud</p> <p>Nom : Michel WEBER</p> <p>Date : 24/08/2018    Signature : </p> |
|--|--|

RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

DGQT 50086



|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|--|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 4 | 9   |  |
|                                | Code DGA Société : Établissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |  |

**Société :** BUREAU VERITAS LABORATOIRES      **Agrément :**  initial  
**Établissement :** Saint Ouen l'Aumône       renouvellement  
  
**Activité :** Essais résilience       Q     P     C  
**Audit : Réf Rapport :** 50086      **Date :** 24/08/2018

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**  
Essais résilience

**DOCUMENTS APPLICABLES**

**LIMITATIONS**



**CONCLUSION**

0 : Agrément impossible en l'état  
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)  
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)  
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire           |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier             | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter   |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours                     | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former                  | <input type="checkbox"/> Autre: .....                |

Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

|   |  |
|---|--|
| <p><b>VISA DE LA SOCIETE AUDITEE</b></p> <p>Fonction : <u>Responsable QSE</u></p> <p>Nom : <u>BESOT</u></p> <p>Date : <u>25/08/2018</u>    Signature : </p> <p style="text-align: center;"> <b>BUREAU VERITAS LABO</b><br/>       8 av. de Bourgogne ST OUEN<br/>       BP 99102 - 95073 CERGY PONTOISE<br/>       Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 22 84     </p> | <p><b>VISA DASSAULT-AVIATION</b></p> <p>Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud</p> <p>Nom : Michel WEBER</p> <p>Date : 24/08/2018    Signature : </p> |
|---|--|

RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.



|                                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |               |   |     |   |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|-----|---|
| FICHE D'AGREMENT<br>D'ACTIVITE | 4                                | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | R | Z             | 7 | 0   | - |
|                                | Code DGA Société : Etablissement |   |   |   |   |   |   |   | Code Activité |   | Ind |   |

Société : BUREAU VERITAS LABORATOIRES      Agrément :  initial  
 Etablissement : Saint Ouen L'aumône       renouvellement  
 Activité : Essai de résistance à la corrosion filiforme       Q  P  C  
 Audit .....: Ref<sup>ce</sup> Rapport d'essais : N°-C-260618-06244      Date : 03/09/2018

**DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES**

Essai de résistance à la corrosion filiforme

**DOCUMENTS APPLICABLES**

Suivant DGQT 0.8.3.0194 Essai de résistance à la corrosion filiforme sur alliages d'aluminium

**LIMITATIONS**

**CONCLUSION**

- 0 : Agrément impossible en l' état
  - 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
  - 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
  - 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :
    - Action(s) Corrective(s) demandée(s)       Visite nécessaire
    - Installation à modifier       Documentation à compléter
    - Essais en cours       Attente réponse fournisseur
    - Personnel à former       Autre: .....
- Précisions complémentaires : .....

**RAPPEL IMPORTANT :** La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)


**VISA DE LA SOCIETE AUDITEE**

Fonction : Responsable QSSC  
 Nom : BASSAT  
 Date : 23/10/2018

**VISA DASSAULT - AVIATION**

Etabl./Direction : ..DGQT MP Saint Cloud..  
 Nom : E. BENAZZI  
 Date : 01/10/2018 .....Signature :

**BUREAU VERITAS LABORATOIRES**  
 18 av. de Bourgogne - ST OUEN L'AUMÔNE  
 BP 99102 - 95073 CERGY PONTONVAULT  
 Tél. 01 34 64 22 83 - Fax 01 34 64 22 84



DGQT 50086 A RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.